

PE/PH シリーズのイメージコピーを使用するためには、PC とソフトウェアが必要となります。

## 1.ソフトウェアの導入

1.1 PE/PH シリーズに付属している USB ドライブには以下のファイルが格納されています。

- 📁 PCIe Software:
- 📁 UserManual

- 1.2 📁 PCIe Software を展開すると、3 つのフォルダが表示されます。
- 📁 Driver: PE/PH シリーズを PC に認識させるためのドライバーです。
  - 📁 GOB Compiler: GOB イメージを作成するアプリケーションです。
  - 📁 PCIE Upload Image : PE/PH シリーズに GOB イメージをアップロードするためのアプリケーションです。


※ はじめにドライバーソフトウェアをインストールしてください。

## 2. GOB イメージの作成

2.1 イメージ作成したいドライブを PC と接続します。ドライブの接続には USB をご使用ください。システムとして起動しているドライブ、また保存先に指定したはイメージ作成ドライブとして選択できません。

2.2 📁 **GOB Compiler** をダブルクリックしてアプリケーションを実行します。

2.3 Select Device からソースデバイスを選択し、「Analyze Drive」をクリックすると、下部にデータの詳細が表示されます




### メモ

一覧でデバイスが検出されなかった場合は、🔄更新ボタンをクリックしてください。

## ① GOB イメージの作成方法

a. 「Save as GOB Image」をクリックし、名前を付けて「保存」をクリックします。GOB ファイルが作成されます。




### メモ

Save as GOB Image はデータ部分のみのコピーとなります。デバイス全体をコピーしたい場合は下記の方法を実施してください。


## 2. デバイス全体のイメージをバックアップする

1. Setup タブから Advanced Option を選択します。
2. パスワードの入力が求められるので「22982001」を入力します。
3. メイン画面に「Whole HDD」と「Deep HDD」が追加されます。
4. Whole HDD をクリックし、ファイル名を付けて保存するとデバイス全体のイメージバックアップが開始されます。





3.6 アップロードが開始され、アップロードが完了すると、リストにアップロードされたファイル名や容量が表示されます。



アップロード後、GOB イメージファイルを使用して SSD ヘコピーを行う方法については PE シリーズのマニュアル P.10 をご参照ください。

## 5. デュプリケータ内の GOB イメージを削除する

5.1 PC とデュプリケータを USB ケーブルで接続します。

5.2  PCIE-Upload Image フォルダ内の Gob Uploader  を実行します。

5.3 表示されたイメージファイルリストから消去したいファイルを選択し、Delete ボタンを押します。

5.4 確認画面が表示されますので、OK ボタンをクリックします。

